



**Unimaz Engenharia Ltda.**  
CREA 39.201

**Sócios:**

Wilson Antônio Mazza junior - Engenheiro Civil  
Claúdia Cristina Gonçalves de Paula Mazza

Unimaz  1

**Endereço:**

Rua São Paulo, 1503 - Centro  
CEP 13560-340  
São Carlos - SP  
Fone - Fax : (16) 3371-5451  
e-mail: unimazeng@terra.com.br

**Inscrições :**

C.N.P.J 64.927.197/0001-91  
I. Est. 637.136.300-115

**Corpo técnico :**

Wilson Antônio Mazza Junior - Engenheiro Civil  
Atílio José Clapis - Engenheiro Civil  
Roberto P. Tãgliatela Júnior - Engenheiro Civil  
José Carlos Bogniotti - Engenheiro Civil  
Evandro Ap. Nordi - Administração de Empresas  
Antônio Carlos Silva - Administração de empresas  
Patrick Truglia Barnabé - Compras / Almoxarifado

**Sibelco Mineração Ltda.**  
Analândia - SP

**Tanque de Concreto Armado /**  
Dimensões 5 x 20 m profundidade de 3 m/  
Volume de concreto lançado : 40 m<sup>3</sup>.

**Interligação dos Tq. 9 e Tq. 10 / Ex-**  
ecução de caixa de concreto para controle de  
vazão e rede com tubo de aço diâmetro de 12"  
interligando os tanques

Unimaz  2

**Sala de C. C. M. Moinho II /**  
Sala de alvenaria de bloco de concreto  
sobre pilotis de concreto, cobertura de  
laje e telhado de amianto, caixilhos de  
aço, piso cerâmico / Área total con-  
struída : 135 m<sup>2</sup>.

**Rede de Interligação Tq. 9 a**  
**Lagoa C /** Execução de rede com ma-  
nilha de concreto diâmetro 40 cm com  
comprimento total de 350 m, caixas em  
concreto armado na captação.

**Moega de Aço para Abastecimento**  
**de Pebles nos Moinhos /** Execução de  
aterro compactado, calçamento de concreto ar-  
mado para estocagem de pebles e bases para os  
transportadores de correia de alimentação dos  
moinhos / Volume de concreto lançado : 30 m<sup>3</sup>.



**Sibelco Mineração Ltda.**  
Analândia - SP

**Galpão de Manutenção** / Galpão metálico 16 x 28 m , pé direito de 7 m, com caixilhos de aço basculantes e portões de correr, alvenaria de bloco até altura de 5 m, piso de concreto armado desempenado mecanicamente / Área total de construção : 528 m<sup>2</sup> / Área total de piso : 530 m<sup>2</sup>.



Galpão de manutenção em execução.

Um **maz** 4



Galpão de manutenção pronto.

**Sibelco Mineração Ltda.**  
Analândia - SP



Vista interna do galpão de expedição.

**Galpão de Expedição** / Galpão de 22 x 45 m, pé direito de 7 m, pilares de concreto, fechamento de alvenaria de bloco até o respaldo, cobertura com estrutura de aço, telhas de alumínio com isolante acústico, piso de concreto armado desempenado mecanicamente / Área total de construção : 950 m<sup>2</sup> / Área total de piso : 1.240 m<sup>2</sup>.

Unimaz ████████████████████ 5

**Bases para Moinho de Sílica e Galpão** / Execução de bases para moinho de sílica e bases para o galpão metálico de abrigo dos equipamentos dos moinhos / Volume total de concreto lançado : 62 m<sup>3</sup> / Execução de piso em concreto armado desempenado mecanicamente, calçadas e ruas com guia e sarjeta / Área total de calçamento : 2.510 m<sup>2</sup> / Fechamento do galpão com alvenaria de bloco até o respaldo (5 m) / Área total de alvenaria : 345 m<sup>2</sup>.



Vista externa do galpão moinhos

**Silos de Concreto Armado p/ Estocagem de Sílica** / Silos de concreto armado com altura de 13 m apoiado sobre pilares de 7 m atingindo altura de respaldo de 20 m, são compostos por 4 células em linha com dimensões internas de 5,50 x 5,50 m, laje de cobertura protendida e impermeabilizada com manta / Volume de concreto lançado : 930 m<sup>3</sup> / Volume de aço trabalhado : 130 toneladas



Superestrutura dos silos



Forma deslizante paredes dos silos

**Calçamento no Pátio da Lavagem I /**  
Execução de 420 m<sup>2</sup> de calçamento de concreto armado no pátio da lavagem.

**Bases p/ Transportador de Correia e**  
**Arrimo para Moega /** Execução de 15 bases para transportador de correia com comprimento de 165 m de extensão e arrimo para moega de carregamento com comprimento 20 m e altura 6,80 m / Volume de concreto lançado : 60 m<sup>3</sup>.

Unimaz  7



Muro de arrimo para moega e transportador de correia



Transportador de correia.



**Departamento de  
Fisioterapia e Te-  
rapia Ocupacional**

/ Reforma dos edifícios  
/ Execução de alvenaria  
revestida com tijolo à  
vista e colocação de  
caixilhos metálicos tipo  
basculante / Área total  
de construção: 950 m<sup>2</sup>.

Vista externa do prédio de Fisioterapia.

**Laboratório para Engenharia Civil/**  
Fundação de concreto armado / alvenaria de  
bloco de concreto / estrutura de cobertura me-  
tálica / telha ondulada de fibra / Área total con-  
struída: 636 m<sup>2</sup>.



Vista externa do laboratório de Engenharia Civil .

**Laboratório LAFIMEG - Araras /** Fundação  
de concreto armado / alvenaria de bloco / forro  
de PVC / cobertura metálica / instalação elé-  
trica aparente / instalação hidráulica para coz-  
inha, banheiro e laboratórios / revestimento de  
piso cerâmico / pintura acrílica sobre reboco /  
instalação de divisórias e gabinetes de fórmica  
/ Total de área construída: 158 m<sup>2</sup>.

**Eliminação de Barreiras Físicas /**  
Construção de rampas para deficientes físicos, eliminando as barreiras arquitetônicas



Rampa para deficientes físicos no AT4.

**Sanitários e Rampas para Deficientes nos Edifícios DEP/DEQ, Reitoria e RU /** Demolição de piso e rebaixamento de solo para execução de rampa / Elevação de alvenaria de arrimo / execução de rampa

Unimaz ████████████████████ 9

**Laboratório para Centro de Estudos sobre Sustentabilidade Urbana e Ambiental /** Execução de fundação em concreto armado / Preparo de ferragem para infraestrutura / Impermeabilização de baldrame / Execução de superestrutura em concreto aparente / Elevação de alvenaria de bloco de concreto / Execução de estrutura metálica e cobertura / Execução de pintura esmalte sintético em estrutura metálica

**Reservatório Metálico /** Execução de limpeza do local / Fundação em concreto armado / Instalação de reservatório metálico com capacidade para 164 m<sup>3</sup>.

**Edifícios A1, A2, A3, A5 e DEME/CECH /** Limpeza do terreno e movimentação de terra / Calçada de concreto desempenado / piso de concreto intertravado / assentamento de guia de concreto / instalação de bancos e mesas de concreto/ com área total de calçamento 420 m<sup>2</sup>.

**Acabamento e Instalação hidráulica, Elétrica do Alojamento Estudantil módulo VI** / Fechamento com alambrado / Esquadrias metálicas e portas de madeira / Revestimento interno e externo em paredes e forro / Impermeabilização de laje / Piso cerâmico na área interna / Piso externo em broquete intertravado e cimentado desempenado / Instalação hidráulica e elétrica / Pintura esmalte sintético nas esquadrias e latéx nas paredes e laje / Camas e beliches em pré moldado / Guardas roupas, armários e mesa de estudos/ área total de construção 650 m<sup>2</sup>.




Vista externa do alojamento.

**Laboratório de Microscopia Eletrônica - LAMIEL** / Limpeza do terreno e movimentação de terra / Fundação de concreto / execução de armação para infra e superestrutura / lançamento de concreto com volume de 100 m<sup>3</sup> / laje pré fabricada com área de 1.000 m<sup>2</sup>.



Vista da estrutura LAMIEL



Concretagem de laje LAMIEL

**Refeitório CRHEA** / Execução de refeitório em alvenaria de bloco revestida, sobre fundação de concreto armado / laje de forro pré-fabricada / cobertura com telha cerâmica sobre estrutura de madeira / Acabamento com piso cerâmico / revestimento de azulejo nos sanitários e cozinha / esquadrias de aço / pintura interna e externa nas alvenarias com látex acrílico / esmalte sintético nas esquadrias / Área de construção: 344 m<sup>2</sup>.



Vista do refeitório do CRHEA - USP.

### **Reforma do Prédio da Administração do Departamento de Transportes**

Reforma do Prédio do Departamento de Hidráulica e infra-estrutura para rede elétricas / Execução de estrutura de aço / montagem de laje pré-fabricada / acabamento com paviflex sobre laje / pintura de esmalte nas estruturas e látex nas alvenarias / Área total de laje: 154 m<sup>2</sup> / Execução de rede elétrica e tubulação de kanalex protegida com lastro de concreto / caixas de passagem e bases para sub-estação. Comprimento total da rede : 800 m.

## Obras Residenciais

**Construção da residência de José Antonio de Lima / Área total : 250m<sup>2</sup>**

**Reforma da residência de Arthur Henrique Capelli / Área total : 250m<sup>2</sup>**

**Execução de área de lazer com piscina, sauna, área de descanso, vestiários, depósito, casa de máquinas, salão de festa, churrasqueira, forno à lenha / Área total de cobertura : 200 m<sup>2</sup> / Área total de piso : 430 m<sup>2</sup>**



Vista geral da area de lazer



Detalhe do forno.

**Construção de residência de Wilson Antônio Mazza / Área total : 330m<sup>2</sup>**



Vista externa.



Vista interna.

**Condomínio Residencial Sônia Cristina**  
São Carlos - SP

**Execução do acabamento interno e externo do edifício** / Execução do emboço externo e acabamento de grafiato, cobertura do telhado, reboco interno acabamento de gesso e pintura nas paredes e forro, aplicação de todo revestimento cerâmico no piso e parede, conclusão de toda elétrica e hidráulica, execução do reservatório e rampas de acesso do térreo e subsolo / Área total de construção : 2.102 m<sup>2</sup>.



Unimaz  13

Vista lateral do Ed. Sônia Cristina

**Recuperação de Cobertura** / Execução de reforço e recuperação de cobertura de madeira em 3 águas no prédio da seção de empacotamento FA-1 com área de 750 m<sup>2</sup>.

**Reforma de Cobertura** / Execução de substituição de telhas de amianto por alumínio e fechamento de abertura lateral em área de carregamento no prédio da seção de carga e descarga.

Unimaz  14

**Galpão para Estocagem de Lixo Industrial** / Execução de galpão metálico em duas águas altura de 5 m, fechamento parcial de blocos de concreto, execução de vestiário, sanitário e rede de esgoto industrial, residencial e água / Área total construída : 78 m<sup>2</sup> / Comprimento total das redes : 450 m.

**Impermeabilização com Manta Viapol** / Impermeabilização de laje da cobertura da oficina do GEE no prédio 06 na FA-I; impermeabilização de laje da cobertura do corredor de interligação dos prédios 06c/07 na FA-I

**Reforma e adequação dos prédios 53 na FA-II** para seção MEC e 60 na FA-II para seção lubrificação.

**Adequação de área para treinamento**  
no Prédio 6 FA-I e reforma geral de sanitário feminino

**Serviços de apoio** para instalação de higrômetros na FA-II.

**Reforma do Prédio de Cosméticos**  
/ Recuperação no piso de granilite e revestimentos, novas instalações elétricas e hidráulicas, execução de forro de PVC, repartição de ambientes com divisórias, pintura. Área total: 1500m<sup>2</sup>.

**Prédio para Laboratório de Cosméticos** : Térreo e posteriormente, superior / Execução de estrutura e superestrutura em concreto armado / cobertura metálica / forro de PVC / fechamento de alvenaria de bloco de concreto revestido / laje pré fabricada / piso de granilite no térreo e cerâmico no superior / caixilhos de alumínio anodizado / pintura látex acrílica e epóxi na sala de microbiologia / tampos de granito e armários de fórmica / superior / caixilhos de alumínio anodizado / pintura látex acrílica e epóxi na sala de microbiologia / tampos de granito e armários de fórmica / sanitários azulejados até o teto / Área de construção do pavimento superior e inferior : 360 m<sup>2</sup>.

Unimaz 15



Laboratório de Cosméticos. Fase I.



Laboratório de Cosméticos. Fase II.

**Galpão de Verniz** / Estrutura de concreto armado / fechamento de blocos de concreto / estrutura da cobertura em aço / telhas termo-isolantes / esquadrias de aço / piso de granilite / Área de construção: 470 m<sup>2</sup>




Superestrutura e alvenaria.



Vista do galpão de verniz.

**Base para Equipamentos da Unidade de Prata** / Bases em concreto armado para equipamento / Volume total de concreto lançado: 180m<sup>3</sup> / Volume total de aço trabalhado: 16.000 Kg



Vista parcial da base.



Preparo da ferragem.

**Residencial Faber II - Sede** / Fundação de estrutura de concreto armada / alvenaria em blocos de concreto revestida com tijolo cerâmico / forro de gesso acartonado e lambril de madeira / esquadrias de madeira / bancadas de granito para banheiro e pia da cozinha / box dos banheiros em granilite / rede hidráulica / instalação elétrica / piso interno em cerâmica e externo em pedra / estrutura de cobertura com treliças metálicas e tesouras de madeira com área de 650m<sup>2</sup> / pintura latéx acrílico interno e externo.



Vista da entrada.



Concretagem da coluna.

Unimaz 17

**Residencial Faber II - Muro** / Fundação em concreto armado / alvenaria de blocos de concreto com altura de 3,6 m e área total de 1.550 m<sup>2</sup> / revestimento de tijolo cerâmico nos pilares e chapisco nas áreas externas do muro / pintura de chapisco com látex e verniz para os pilares



Execução da alvenaria.



Vista geral do muro.

**Construção de Cozinha no Clube /** Preparação do terreno, infraestrutura, estrutura de alvenaria de bloco, instalação hidráulica e elétrica, cobertura, forro de PVC, piso e revestimento de parede cerâmicos e pintura.

**Construção de Canaletas de Trabalho e Báias para Carregamento /** Demolição de piso de concreto, escavação, ferragem, forma e lançamento de concreto / Volume de concreto lançado: 42,00m<sup>3</sup> / Volume de aço trabalhado: 3.400,00kg.

**Central de Óleo PIT II e PIT III /** Tanque para abrigo de equipamento de reciclagem de óleo. Estrutura de concreto armado, comprimento de 43,00m, largura de 14,00m e altura de 8,00m. Instalações hidráulicas de drenagem. Sistema de acesso com aduelas de concreto pré-fabricado, alvenaria de fechamento com bloco de concreto estrutural. Volume de solo escavado: 25.000 m<sup>3</sup> / Volume de concreto bombeado: 1.300 m<sup>3</sup> / Volume de aço trabalhado: 145 ton.



Escavação e estabilização talude..



Ferragem do fundo.



Ferragem do fundo.



Vista panorâmica da estrutura de travamento.



Concretagem do fundo.

**Reforma no Prédio de Ferramentaria**

/ Demolição de alvenaria, piso, bases, estrutura de cobertura e cobertura / execução de fundação em concreto armado, alvenaria de bloco revestida / recuperação do piso de Korodur / preparo dos apoios para estrutura de aço da cobertura / instalação de esquadrias metálicas / pintura das paredes internas e externas com látex / Execução de rede de esgoto, águas pluviais e incêndio / Área total de reforma: 1.250 m<sup>2</sup>.

**Construção de Baias MTU-V** / Baias para carga e descarga de caminhões, construído em concreto armado e alvenaria de Bloco, impermeabilizado internamente.

Unimaz  19

**Alvenaria de Fechamento do Mezanino**

/ Alvenaria de bloco revestida as duas faces / pintura com látex acrílico / impermeabilização de laje com manta asfáltica e execução de piso de granilite / Área total de alvenaria: 1488 m<sup>2</sup> /. Área total de impermeabilização: 530m<sup>2</sup>.



Elevação da estrutura contra fogo.

**Muro de Divisa com Fundição** / Alvenaria de bloco de concreto com altura de 5 m, sobre fundação de concreto armado. / Área total de alvenaria: 540 m<sup>2</sup> / Serviços diversos / de recomposição de piso / instalações hidráulicas e pintura.

**Reforma na Enfermaria** / Demolição de pisos e alvenaria / abertura de portas e janelas / Execução de alvenaria / recomposição de piso e revestimento de parede / instalações hidráulicas e elétricas / Pintura e acabamento de piso / Área de reforma: 185 m<sup>2</sup>.

Unimaz  20

**Base para Reservatório e Base para Pressas** / Bloco em concreto armado, com fundação direta ou profunda / Volume total de concreto lançado nas bases: 90m<sup>2</sup>.

**Piso Bobinado, Rotor e Rua** / Remoção de calçamento de bloquete, melhoria de base / distribuição de malha e execução de concreto desempenado / Área total de calçamento: 520 m<sup>2</sup>.

**Ampliação da Portaria** / Execução de fundação e estrutura em concreto armado / laje de forro pré-fabricada / cobertura de canaleta 90 / alvenaria de vedação com bloco de concreto / revestimento de parede interno e externo de reboco / piso de granilite / esquadria de alumínio / Área de construção: 80 m<sup>2</sup>.

**Parede Corta Fogo** / Elevação de alvenaria de bloco de concreto / com revestimento nas duas faces e pintura látex acrílico / Área total de alvenaria: 1.730 m<sup>2</sup>.

**Redes de Águas Pluviais e Esgoto Industrial** / Execução de redes de águas pluviais e esgoto em tubos de PVC e concreto, com diâmetros variados de 100 a 300 mm / caixa de passagem e poços de visita em alvenaria / aterro compactado de vala e recomposição de piso de bloquete / Metragem total de rede: 900 m<sup>2</sup>.

**Base para Prensa de 800 Toneladas e Canaleta para Transportador** / Base de concreto armado para prensa e canaleta para transporte de cavaco em alvenaria de bloco de concreto / Volume de concreto para base: 200 m<sup>3</sup> / Volume de aço para base: 15000 kg / Área de canaleta: 215 m<sup>2</sup>.

Unimaz  21

**Alvenaria do muro de divisa de linha férrea** / Demolição de alvenaria existente / execução de fundação em concreto armado / elevação de alvenaria de bloco de concreto / Área total de alvenaria: 1700 m<sup>2</sup>.

**Câmara de teste de ruídos** / Demolição de paredes existentes / escavação para execução de fundação / alvenaria de arrimo / construção de sala para teste de ruído em concreto armado aparente / elevação de alvenaria de fechamento em bloco de concreto revestido / estrutura de cobertura metálica com telha termo-acústica / piso de granilite / Volume de concreto lançado: 350 m<sup>3</sup> / Volume de aço trabalhado: 17000kg / Área de alvenaria: 970 m<sup>2</sup> / Área de cobertura: 300 m<sup>2</sup>.

**Base do Forno da Fundição** / demolição da e piso exsistentes / escavação mecanizada / fundação, vigas baldrames, paredes e laje em concreto armado / corte, dobra e montagem de aço na infra e superestrutura / alvenaria de bloco de concreto / piso de concreto, acabamento com piso de aço / acabamento de reboco nas paredes internas externas / Volume de concreto 150 m<sup>3</sup> / Volume de aço: 11.300 Kg .

**Base do Forno da Fundição** - segunda etapa / demolição da base e piso existentes / escavação mecanizada / contenção em estacas escavadas em concreto armado / fundação, vigas, paredes e laje de concreto armado / corte, dobra e montagem de aço na infra e superestrutura / piso de concreto com acabamento em placas de aço / Volume de concreto : 170 m<sup>2</sup> / Volume de aço: 11.300 Kg.

**PSA** / Demolição do piso e bases / serviços de infra estrutura e superestrutura em concreto armado / aço trabalhado na infra e super estrutura / alvenaria de bloco de concreto / cobertura com telhas de amianto

**Reforma do Prédio de Galvanoplastia** / Demolição do prédio existente, remoção de pisos, execução de drenagem de águas pluviais e piso de concreto armado desempenado mecanicamente. Área total: 1.600 m<sup>2</sup>.

**Instalação do Laboratório de teste de Máquinas de Lavar** / Adaptação de área com instalação de esquadrias, nivelamento de piso e recuperação de revestimento de parede. Drenagem de esgoto com canaletas e caixa de águas servidas. Rede de água para alimentação de máquinas. Rede elétrica com painel de distribuição e saída para PLT para 150 unidades.

Unimaz  23

**Canaletas de Trabalho na Linha de Produção das Máquinas de Lavar Roupas** / Corte de Piso, demolição, abertura de vala e concretagem de fundo e paredes. Execução de abrigo de bomba em concreto armado e rede de água em tubulação de PVC. Volume total de escavação: 90m<sup>3</sup>. Volume total de concreto: 35m<sup>3</sup>.

**Bases para injetoras** / Execução de base em concreto armado com canaletas para drenagem de óleo e passagem de cabos elétricos. Volume de concreto lançado: 15m<sup>3</sup>. Volume de aço trabalhado: 1.200 Kg



Lançamento do concreto na base injetora.

**Reforma da Sala de Gerência, CCR e Sala de Ginástica** / Substituição de cobertura e forro / reforma nas instalações hidráulicas dos sanitários / pintura e substituição de instalações elétricas e parcial do piso / Área total de cobertura: 395 m<sup>2</sup>.

**Piso de Concreto Armado, Injetora e Estamparia** / Remoção de piso de concreto / melhoria de base / distribuição de malha e barras de ancoragem / lançamento de concreto / adensamento e desempenho com máquina / Área de piso: 974 m<sup>2</sup> / Volume de concreto: 150 m<sup>3</sup>.

Unimaz  24

**Fundação para Estrutura Metálica do Galpão de Injetoras** / Execução de fundação em concreto armado apoiada sobre tubulões com diâmetros de 70cm / Volume de concreto lançado: 50m<sup>3</sup>.

**Laboratório de Confiabilidade Linha de Fogão** / Remoção dos equipamentos, caixilhos e divisórias de alvenaria e piso / instalação de novos caixilhos, portas e suporte de ar condicionado / elevação de alvenaria de tijolos e elementos vazados / preparo da base, execução de piso de granilite, rede de água e esgoto para laboratório / execução de gabinetes de formica para bancada do laboratório e acabamento da câmara fria / instalação da porta de vidro temperado e vidros nos caixilhos e portas / acabamento e pintura em esquadrias e alvenaria interna e externa / Área 234 m<sup>2</sup>.

**Piso industrial na Linha de Montagem de Freezer** / Corte e demolição de piso, abertura de vala de trabalho / remoção de piso existente / preparo de base com brita graduada, isolamento do solo com lona e distribuição de tela / montagem de forma para novas valas de trabalho / lançamento de concreto em toda área de piso e valas de trabalho / execução de cobertura para instalação de equipamentos / Área 550 m<sup>2</sup>.

**Piso industrial na Linha de Montagem de Fogão** / Demolição de piso, fechamento de vala de trabalho / Recuperação das canaletas de drenagem de águas pluviais / isolamento do local de trabalho com crotina de lona / preparo de base com bica graduada, isolamento do piso com lona plástica e distribuição de tela de aço / lançamento, adensamento de concreto / execução de junta de dilatação e tratamento do concreto com endurecedo / execução da canaleta de trabalho / Área 4034 m<sup>2</sup>.

**Reforma do Hangar do Aeródromo “Mário Pereira Lopes”** / Revisão na cobertura, instalações hidráulicas, instalações elétricas, base para reservatório, revestimento de piso e parede, sistema de drenagem

**Execução da Subestação Elétrica SU-3** / Estrutura de bloco de concreto, laje pré-fabricada, revestimento interno e externo de reboco, piso cimentado, esquadrias de aço. Área: 45 m<sup>2</sup>.

Unimaz ████████████████████ 26

**Galvanoplastia** / Execução de piso de concreto armado com DRAMIX e tratamento de juntas com poliuretano bicomponente em uma área de 2.260 m<sup>2</sup>/ construção de salas para almoxarifado, vestiários, sanitários e área para jateamento em alvenaria de bloco, piso cerâmico revestimento de paredes e laje de forro / Área de construção forrada : 200 m<sup>2</sup> / Área de alvenaria de bloco 620m<sup>2</sup>.



Lançamento do concreto piso de galvanoplastia.

**Execução de piso no pátio de lavagem das aeronaves** / Piso de concreto armado malha dupla desempenado mecanicamente (1100m<sup>2</sup>), sistema de drenagem das águas de lavagem com caixa de gordura, rede hidráulica pressurizada e reservatório enterrado.

**Hangar 1 do Centro de Manutenção da TAM** / Execução de fundação para hangar com tubulões de diâmetro de 100 e 120 cm, profundidade de 12m. Concreto lançado na fundação: 221m<sup>3</sup>. Aço trabalhado: 35 toneladas. Hangar com estrutura de aço e vão de 100m<sup>2</sup>, pé direito de 20m, cobertura de telha térmica



Ferragem tubulões



Preparo dos chumbadores.



Vista frontal do hangar

**Execução da Subestação SED-3** / Estrutura de bloco de concreto, laje pré-fabricada, revestimento interno e externo de reboco, piso cimentado, esquadrias de aço. Área: 125 m<sup>2</sup>. Caixa de alvenaria de bloco de concreto para rede elétrica



Vista externa da subestação SED-3.

**Ampliação e portão do Hangar** - Centro de manutenção da TAM / Demolição e retirada do piso de concreto / infraestrutura de concreto armado para apoio dos trilhos do portão / lançamento de concreto em base e caixas de águas pluviais / piso de concreto armado despenhado / rede de águas pluviais com tubo de concreto / posicionamento e fixação dos chumbadores da base do hangar e fixação dos trilhos do portão de 400 m / tratamento de juntas de dilatação com mastiques / recomposição de guias, sarjetas, muros e calçada / Volume de concreto lançado / Volume de concreto lançado: 350 m<sup>3</sup> / Volume de aço: 25.000 Kg.



Montagem da armadura.



Vista frontal do hangar



Concretagem do trilho.

**Galpão de estamparia para Indústria de Implementos Agrícolas SILTOMAC /** Galpão com estrutura de aço com ponte rolante, vão de 14m, pé direito de 6m, piso de concreto armado desempenado mecanicamente. Fechamento lateral de bloco de concreto até 1,40m e o restante em telha trapezoidal. Cobertura de telha térmica. Área construída: 605 m<sup>2</sup>.



Montagem da estrutura metálica.

**LNP - MIXCIM Engineering do Brasil**  
São Carlos - SP

**Recuperação de predio /** recomposição de alvenaria de tijolos cerâmicos / recomposição de piso / construção de sanitário / execução de instalação de elétrica / recuperação da estrutura metálica da cobertura / limpeza de piso e pintura geral / Área total de cobertura dos barracões: 1.750 m<sup>2</sup>.

**PROFARMA**  
São Carlos - SP

**Reforma dos barracões de distribuição de medicamentos /** Recuperação do piso de concreto / confecção dos portões para docas de descarga / limpeza do piso e revestimento cerâmico dos vestiários / revisão e manutenção das esquadrias e portas / pintura geral do barracão / Área total de cobertura dos barracões: 2.000 m<sup>2</sup>.

**Reforma dos barracões de processamento de frutas** / Recuperação do piso de concreto / fechamento externo em alvenaria e caixilho de aço com tela mosquiteiro / execução das instalações elétricas / reforma nas instalações dos vestiários e refeitório / Construção de novos sanitários e administração / execução de rede de esgoto / Limpeza e pintura / Área total construída: 3.250 m<sup>2</sup>.

**Vestiários do Ginásio e Piscina CAT**  
/ Demolição de alvenaria, disjuntoras, remoção do revestimento de parede e piso / remoção de toda a instalação hidráulica e elétrica / remoção de caixilhos e portas existentes / novas instalações hidráulicas e elétricas com fornecimento de projeto / sistema de ventilação forçada / revestimento de piso em ardósia / assentamento de revestimento de paredes / instalação de caixilhos, portas de aço e porta de madeira / pintura látex sobre massa acrílica em paredes e forro, esmalte sintético em portas e esquadrias / Área total: 320 m<sup>2</sup>.


**Sistema de segurança e Rede pluviais do Ginásio** / Demolição de piso e caixa de águas pluviais / abertura de valas para redes de águas pluviais em tubo de concreto e PVC / rede de incêndio em tubo de aço galvanizado, instalação de 5 hidrantes / instalação do sistema de recalque com conjunto moto-bomba e painel de comando para toda a rede de incêndio com 14 hidrantes / tubulação e fiação de toda a rede elétrica para o sistema de alarme, acionamento de bomba e sinalização de emergência / recomposição do piso, paredes, caixas de passagem e paisagismo.

**Encalço - Loteamento DAMHA 2**  
São Carlos - SP

**Vestiário da área verde** / Fundação com estacas escavadas, vigas baldrame e bases em concreto armado / superestrutura de concreto armado / corte, dobra e montagem de ferragem / elevação de alvenaria de tijolos cerâmico / execução de piso interno granilite / revestimento de reboco interno e externo / revestimento de azulejo nas paredes umidas / instalação hidráulica para banheiros incluindo acabamento



Vista vestiário



Vista depósito reservatório

Unimaz 31

**Centro de Convívio** / Fundação com estacas cavadas, vigas baldrame e bases em concreto armado / superestrutura de concreto armado / corte, dobra e montagem de ferragem / alvenaria de tijolo.



Construção centro de convívio



Vista externa do Centro de Convívio.



Vista acabamento cozinha

### **Prefeitura Municipal de São Carlos**

- Implementação do Projeto de Controle da DST e AIDS / Revisão geral da cobertura, instalações hidráulicas e elétricas, substituição de piso, pintura geral. Área construída : 150 m<sup>2</sup>.

**UBA - São Carlos - DER** / Revisão na cobertura e na instalação hidráulica, substituição de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, instalação elétrica nova, piso, revestimento de paredes e pintura em geral. Área total reformada : 750 m<sup>2</sup>.

### **Prefeitura Municipal de Corumbataí**

- Escola Municipal térrea / alvenaria de tijolo aparente, laje pré-fabricada / cobertura de telha cerâmica / piso de granilite / piscina, quadra e playground / Área total : 1200m<sup>2</sup>



Execução dos arcos em alvenaria.

**Prefeitura Municipal de Corumbatai-**  
 Cabeceira de ponte / Execução de projeto e obra de ponte de concreto armado sobre o rio Cabeça na estrada Corumbataí - Rio Claro / vão de 12 m.



Execução de forma cabeceira da ponte.

**Prefeitura Municipal de Corumbatai-**  
 Estação de tratamento de Água / Sistema de tratamento de água composto por um conjunto de três reservatórios de concreto armado variados / Distribuição hidráulica executada com tubulações de PAD e PBA com diâmetros e comprimentos variados / Rede elétrica para sistema de iluminação e alimentação dos motores da casa de bombas e laboratório de análise / Casa de bombas e laboratório de análise em alvenaria de bloco revestido / cobertura com telhas, canaleta, piso cerâmico e esquadrias metálicas / acessos com calçamento de bloquete limitada por guias de concreto e fechamento externo com alambrado / Volume total de concreto lançado: 230 m<sup>3</sup> / Área total de calçamento: 850 m<sup>2</sup> / Comprimento total de rede: 750 m.



Vista do reservatórios da ETA



Concretagem do reservatório



Execução de forma reservatório.



Concretagem das caixas da ETA



Vista do reservatório e ETA